

附件

新密市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D061-HN	11月26日	郑州	新密市	城关镇	郑州安隆能源有限公司	甘寨村	现场检查时，该企业煤矸石料堆未覆盖，煤矸石料场未硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月20日前
16-D062-HN	11月26日	郑州	新密市	青屏大街	河南佳晟建筑工程有限公司	青屏大街	现场检查时，该工地施工作业和运输过程中未采取抑尘措施，道路未硬化，现场未采取湿法作业，砂石料堆露天堆放，未采取密闭措施。	严格落实“六个百分百”要求。	12月20日前

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D063-HN	11月26日	郑州	新密市	西大街办事处	中原环保新密热力有限公司	嵩山大道1137号	<p>1. 达标监测组对排放口烟气进行监测，数据显示氮氧化物超过污染物排放标准，监测组现场监测数据与 CEMS 数据差距很大；</p> <p>2. 调阅在线监测历史数据，从 11 月 15 日供热以来，该企业多次出现数据异常超标情况；11 月 26 日，氮氧化物在线监测数据从 10 时开始，小时均值连续超标，CEMS 数据个别时段跳跃变化很大。</p>	<p>对企业存在的涉嫌超标排放行为进一步调查取证，依法依规查处；恢复烟气在线监测设施正常运行。</p>	12月20日前